

Matrix 1-3h CGLine+ IP42



Sonepar Artikelnummer	120714555
EAN	3660191609245
Hersteller Artikelnummer	40071777002
Hersteller Typ	40071777002-RZLEUCHTE CGLINE+
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,708
Zolltarif Nr.	94056120

Eaton Matrix CGLine+, Rettungszeichen für Adaptive Evakuierungssysteme AE-CGL+, Erhöhte Affordance-Funktionalität, 20 m Betrachtungsabstand, CGLine+ Technologie, LED, Dauerbetrieb, IP42, 100 lm, 1/3 h wählbare Dauer

Technische Daten

Montageart	Wandanbau	Funktion	Rettungswegkennzeichnung	Mit Piktogramm	Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h	Schutzart (IP)	IP42	Max. Systemleistung	6.6 W
Farbtemperatur	5800 .. 6500 K	Nennbetriebsdauer	1 .. 3 h	Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Nein	Geeignet für Dauerschaltung	Nein	Mit Fernschalteranschluss	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Anzahl der Leuchtenköpfe	138
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	RAL-Nummer Gehäuse	9003	Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	A	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	5 .. 35 °C
Lichtstrom im Standby-Betrieb	100 lm	Leistungsfaktor	0.5	Erkennungsweite	20 m
Breite	43 mm	Höhe/Tiefe	145 mm	Länge	248 mm
Einbaubreite	43 mm	Einbauhöhe/-tiefe	145 mm	Einbaulänge	248 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Anschlussart	Steckanschluss	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	94056120
Gewicht	0.708 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung