

Installationstester Zubehör



**C177
P01120335**
Leckstrommessung (0,5 mA - 19,99 A), selektive Erdungsmessung um Einzelerder ohne Auftrennen aus vermaschten Erdsystemen herauszumessen, Ø 52 mm



**MN77
P01120460**
Leckstrommessung (1 mA - 19,99 A), selektive Erdungsmessung um Einzelerder ohne Auftrennen aus vermaschten Erdsystemen herauszumessen, Ø 20 mm




C177A P01120336
Leckstrommessung (5,0 mA - 199,9 A), Leistungsmessung (110 kW: 1-phasig, 330 kW: 3-phasig) Oberwellenmessung (bis zur 50. Ordnung), selektive Erdungsmessung um Einzelerder ohne Auftrennen aus vermaschten Erdsystemen herauszumessen, Ø 52 mm



CEE-Adapter
16 A: **PJP-AdaFMCEE**
32 A: **PJP-AdaFMCEE32**
für einfaches Prüfen von Isolationswiderstand + Drehfeldrichtung an CEE-Steckdosen



**Teleskop-Prüstange
PJP-PeTeT180**
Länge ausziehbar bis 180 cm, praktisch für die Durchgangsprüfung bei höherliegenden Objekten wie z.B. Deckenleuchten



**Fußbodensonde
FUSSBODENSONDE**
metallischer Dreifuß für Leitfähigkeitsmessung
- gemäß EN 1081 bei Fußbodenbelägen,
- gemäß ÖVE/ÖNORM E8001-16-61 bei Fußböden und Wänden



**Tastspitze 4mm
P01101921**
aufsteckbar auf 3-polige Messleitung mit 4 mm Stecker (P01295398, siehe 11), Set zu 3 Stk., je 1x rot, blau, grün, 1000V Cat IV




**Krokoklemme
P01101922**
aufsteckbar auf 3-polige Messleitung mit 4 mm Stecker (P01295398, siehe 11), Set zu 3 Stk., je 1x rot, blau, grün, 1000V Cat IV



**Fernbedienungs-Tastkopf
P01102092**
Bei der Isolationsmessung/ Durchgangsprüfung kann die Prüfung über die gelbe Taste am Tastkopf ausgelöst werden.



**Ersatztastspitze
P01101943**
zu Fernbedienungstastkopf (P01102092, siehe 9)



**3-polige Messleitung mit 4 mm-Stecker
P01295398**
Farben: rot, blau, grün



**3-polige Messleitung mit Schukostecker
P01295393**



Handtrageschleife
P01298057



Umhängegurt für Freihandbetrieb
P01298081



Ladegerät/Netzadapter
P01102129



Akku
P01296047
Lithium-Ion, 5,8 Ah,
Akkubetriebsdauer:
bis zu 24 Std. Betriebsdauer mit
autom. Abschaltung des Gerätes
Ladestation für Akku
P01102130 (ohne Bild)



DataView®
P01102095
Universelle Auswerte-Software
für die Erstellung und
Dokumentation von
Prüfprotokollen gemäß
ÖVE/ÖNORM E8001



**2x Sicherheits-
messleitungen**
P01295094
2 Stk., je 1x rot, schwarz,
3 m lang, 600V Cat IV



Kratzschutzfilm (3 Stk.)
P01102094
schützt das Display vor
Kratzern, selbstklebend



Transporttasche Nr. 22
P01298056
für Gerät und Zubehör
(exkl. Erdungsmesszubehör),
Abmessungen:
285 mm x 260 mm x 240 mm

Zubehör für Erdungsmessung



P01102022

P01102025

P01102017



24

Transporttasche
P01298031

Art.-Nr.	Beschreibung										
P01102020	Zubehörset für Erdungsmessung - 1 Erder (30 m)							1	1		
P01101999	Zubehörset für Erdungsmessung - 1 Erder (30 m)						1				1
P01102021	Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (50 m)				1	1	1		2	1	1
P01102022	Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (100 m)			1	1		1		2	1	1
P01102023	Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (150 m)	1	1				1		2	1	1
P01102024	Zubehörset für Erdungsmessung - 4 Erder (100 m)			1	1		1	1	4	1	1
P01102025	Zubehörset für Erdungsmessung - 4 Erder (150 m)	1	1				1	1	4	1	1
P01102030	Ergänzungsset - 2 Erder (100 m)							1	1	2	
P01102017	Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder	Transporttasche mit 2 Erdern, 1 Haspel mit 15 m Messleitung (rot), 1 Haspel mit 10 m Messleitung (blau), 1 Haspel mit 5 m Messleitung (grün)									



25

Transporttasche
Prestige
P01298067

Bestandteile	
P01295260	Trommel mit 150 m Messleitung - rot (H)
P01295263	Trommel mit 150 m Messleitung - blau (S)
P01295261	Trommel mit 100 m Messleitung - rot (H)
P01295264	Trommel mit 100 m Messleitung - blau (S)
P01295262	Trommel mit 50 m Messleitung - rot (H)
P01295265	Trommel mit 50 m Messleitung - blau (S)
P01102026	Trommel mit 30 m Messleitung - grün (E)
P01295268	Trommel mit 30 m Messleitung - grün (E)
P01295266	Trommel mit 10 m Messleitung - grün (E)
P01102031	Trommel mit 10 m Messleitung - grün (E)
P01102028	Haspel mit 15 m Messleitung - rot (H)
P01298066	Haspel mit 10 m Messleitung - blau (S)
P01298067	Haspel mit 5 m Messleitung - grün (E)
P01298031	Hammer
P01102028	Satz von 5 Adapter Kabelschuhe / Ø 4 mm
P01298066	Transporttasche „Standard“ (400 x 215 x 540 mm)
P01298067	Transporttasche „Prestige“ (580 x 280 x 325 mm)
P01298031	Transporttasche (240 x 160 x 90 mm)



Seminare



2-tägig

ÖVE/ÖNORM E8001

Gesetzliche Vorschriften und deren praxisnahe Umsetzung

Vortragender: Dipl.-Ing. Michael Hirsch

Dienstleistungen in der Elektrotechnik, Vertrieb von Messgeräten, Beratung, Außergerichtliche Streitschlichtung, Mediation, Gutachten, Vorträge, Schulungen, Veröffentlichungen



Inhalt Modul 1:

Vorschriften elektrischer Anlagen nach ÖVE/ÖNORM E8001

- Rechtsgrundlagen der Elektrotechnik
- Elektrotechnikgesetz 1992
- Elektrotechnikverordnungen 1993, 1996, 2002 und Änderung der Elektrotechnikverordnung 2002
- Nullungsverordnung 1998, Elektroschutzverordnung 2003, Zukunft des Normenwesens und der Standards mit Bezug auf die EU-Normenreihe ÖVE/ÖNORM E 8001 und ÖVE-EN 1
 - Aufbau, Struktur
 - Schutzkonzept: Basis-, Fehler- und Zusatzschutz
 - Schutzmaßnahmen, speziell Nullung und Fehlerstromschutzschaltung,
 - Auswirkungen der Schutzmaßnahmen auf die gesamte Elektrotechnik,
 - Grundzüge des Leitungsschutzes,
 - Grundlagen zu Verteilern und anderen Betriebsmitteln,
 - Wegweiser durch die Anlagen besonderer Art.

Inhalt Modul 2:

Prüfung elektrischer Anlagen nach ÖVE/ÖNORM E8001

- Prüfvorschriften zur Anlagenprüfung
- rechtliche Grundlagen und Notwendigkeit der Anlagenprüfung
- Erstprüfung, außerordentliche Prüfung, wiederkehrende Prüfung
- Prüfdokumentation, Anlagenbuch, Tipps und Tricks zur Anlagenprüfung



Veranstalter:

Chauvin Arnoux Ges.m.b.H.
Slamastraße 29/2/4, 1230 Wien
Tel.: +43 (1) 61 61 961, Fax: DW 61
vie-office@chauvin-arnoux.at
www.chauvin-arnoux.at